

Edité le : 18/06/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 3

SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE ET DES COLLINES

DU CATELAN  
232 RUE DU STADE  
38890 MONTCARRA

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE21-87111	<b>Analyse demandée par :</b>	ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2106-12647-1</b>		
<b>Nature:</b>	Eau de distribution		
<b>Point de Surveillance :</b>	MONTCARRA	<b>Code PSV :</b>	000000509
<b>Localisation exacte :</b>	fontaine cimetièrre - place de l'église		
<b>Dept et commune :</b>	<b>38 MONTCARRA</b>		
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	<b>X : 45,6125863000</b>	<b>Y : 5,3942488000</b>	
<b>UGE :</b>	0217 - SIE PLAINE ET COLLINES DU CATELAN		
<b>Type d'eau :</b>	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
<b>Type de visite :</b>	D1	<b>Type Analyse :</b>	D1AU
<b>Nom de l'exploitant :</b>	SIE DE LA PLAINE ET DES COLLINES DU 232 RUE DU STADE 38890 MONTCARRA	<b>Motif du prélèvement :</b>	CS
<b>Nom de l'installation :</b>	MOYEN SERVICE OUEST	<b>Type :</b>	UDI
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 15/06/2021 à 11h54 Réception au laboratoire le 15/06/2021 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DURIEUX Christine Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL	<b>Code :</b>	000372
<b>Traitement :</b>	CHLORE		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 15/06/2021

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Observations sur le terrain</b> Pluviométrie 48 h 38D1N*	0	mm/48h	Observation visuelle				

Édité le : 18/06/2021

Identification échantillon : LSE2106-12647-1

Destinataire : SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE ET DES COLLINES

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Mesures sur le terrain</b>						
Couleur de l'eau	38D1N*	0	-	Analyse qualitative		
Température de l'eau	38D1N*	18.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	25 #
Température de l'air extérieur	38D1N*	27.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	
pH sur le terrain	38D1N*	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5 9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	38D1N*	603	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	200 1100 #
Chlore libre sur le terrain	38D1N*	0.10	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	#
Chlore total sur le terrain	38D1N*	0.13	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	#
Bioxyde de chlore	38D1N*	<0.06	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	
<b>Analyses microbiologiques</b>						
Microorganismes aérobies à 36°C	38D1N*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
Microorganismes aérobies à 22°C	38D1N*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
Bactéries coliformes à 36°C	38D1N*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
Escherichia coli	38D1N*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	38D1N*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0 #
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	38D1N*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	0 #
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>						
Aspect de l'eau	38D1N*	0	-	Analyse qualitative		
Odeur	38D1N*	0 Chlore	-	Qualitative		
Saveur	38D1N*	0 Chlore	-	Qualitative		
Couleur vraie (eau filtrée)	38D1N*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	#
Turbidité	38D1N*	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	2 #
<b>Analyses physicochimiques</b>						
<b>Analyses physicochimiques de base</b>						
Conductivité électrique brute à 25°C	38D1N*	569	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200 1100 #
<b>Cations</b>						
Ammonium	38D1N*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2	0.10 #
<b>Anions</b>						
Nitrates	38D1N*	29	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	50 #

38D1N\* ANALYSE (D1+NO3) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2021)

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 18/06/2021

**Identification échantillon :** LSE2106-12647-1

Destinataire : SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE ET DES COLLINES

Ludovic RIMBAULT  
Responsable Technique Microbiologie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Rimbault', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.